



Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie zapalności mebli tapicerowanych 01932/21/Z00NZP

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMESA Marek Gwiazda
Goląsza Dolna 5
42-504 Będzin

Nr umowy: 01932/21/Z00NZP

Przedmiot klasyfikacji: I. Układ tapicerski: tkanina **Suedine** z pianką poliuretanową o symbolu **C2720**.
Składniki układu tapicerskiego:
Tkanina **Suedine**. Gramatura tkaniny 180 – 190 g/m².
Pianka PU o symbolu **C2720** o gęstości 30 kg/m³, produkcji Eurofoam Zgierz.
II. Układ tapicerski: tkanina **Sunrise** z pianką poliuretanową o symbolu **C2720**.
Składniki układu tapicerskiego:
Tkanina **Sunrise** (100% poliester). Gramatura tkaniny 180 – 190 g/m².
Pianka PU o symbolu **C2720** o gęstości 30 kg/m³, produkcji Eurofoam Zgierz.
III. Układ tapicerski: tkanina **Artemis** z pianką poliuretanową o symbolu **C2720**.
Składniki układu tapicerskiego:
Tkanina **Artemis** (100% poliester). Gramatura tkaniny 340 g/m².
Pianka PU o symbolu **C2720** o gęstości 30 kg/m³, produkcji Eurofoam Zgierz.

Klasyfikacja ogniowa: Wyrób klasyfikuje się jako **trudno zapalny**

Podstawa klasyfikacji: Procedura badawcza LP-2.2. Ocena zapalności mebli tapicerowanych.
PN-EN 1021.1:2014-12 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych.
Źródło zapłonu: tłący papieros.
PN-EN 1021.2:2014-12 Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych.
Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki.
Raporty z badań nr: LZP01-01932/21/Z00NZP, LZP02-01932/21/Z00NZP, LZP03-01932/21/Z00NZP

Termin ważności: 30.07.2024

Załączniki: –

Data: 28.07.2021

Opracowanie: inż. Tomasz Gwiżdż

KIEROWNIK
Zakładu Badań Ogniowych

dr inż. Bartłomiej Papis

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.